

### Inwentaryzacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Wilczęta pod kątem dostępności architektonicznej

Lp.	Nazwa obiektu użyteczności publicznej	Adres obiektu użyteczności publicznej	Spełnianie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 6. pkt 1) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Dostępność architektoniczna
1.	Urząd Gminy w Wilczętach	Wilczęta 84, 14-405 Wilczęta	Budynek nie spełnia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budynek nie jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych pracowników i petentów,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzorku, osoby niewidome lub słabowidzące nie posiadają dostosowanego systemu informacji o obiekcie,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu,</li> <li>- w kluczowych miejscach w obiekcie nie ma zlokalizowanych pętli indukcyjnych,</li> <li>-nie ma możliwości zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie posiada systemu informacji w postaci strzałek oraz tablic informacyjnych,</li> <li>- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- do budynku prowadzi 1 wejście od strony drogi wojewódzkiej Nr 509</li> <li>- w budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe,</li> <li>- budynek posiada czytelne oznaczenie, co się w nim znajduje, brak jest strzałek kierunkowych i innych oznaczeń,</li> <li>-wewnątrz budynku znajduje się czytelna tablica z informacjami, co się w nim znajduje,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,</li> <li>- wejście do budynku nie jest wolne od barier - do budynku prowadzi stopień o wysokości ok. 15 cm, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie,</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami,</li> <li>- brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,</li> <li>- brak windy w budynku, dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i I piętrze schodami, schody nie posiadają stosownych oznaczeń krawędzi, a nad nimi nie znajduje się odpowiednie oznaczenie,</li> <li>- brak toalety dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,</li> <li>- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,</li> <li>- w budynku istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu przez pracownika,</li> <li>- w obiekcie nie ma możliwości zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym, petenci mają potrzebę poruszania się po obiekcie w celu załatwienia spraw,</li> <li>- strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie, brak jest rozwiązań wytłumiających pogłos/echo,</li> <li>- posadzka korytarzy nie jest antypoślizgowa, korytarze nie mają dostatecznej przestrzeni pozwalającej na wygodną komunikację osób na wózkach, korytarze nie posiadają zapewnionego kontrastu kolorystycznego ścian, podłóg i drzwi,</li> <li>- drzwi pomieszczeń posiadają czytelne oznaczenia, bez zachowania odpowiedniego kontrastu kolorystycznego i dotykowego,</li> <li>- obiekt jest wielokondygnacyjny,</li> <li>- personel obiektu nie jest przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością.</li> </ul>
2.	Szkoła Podstawowa	Słobity 3, 14-405 Wilczęta	Budynek częściowo spełnia minimalne wymagania służące	- budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych pracowników, petentów i uczniów,

	w Słobitach		zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku, osoby niewidome lub słabowidzące nie posiadają dostosowanego systemu informacji o obiekcie,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu,</li> <li>- w kluczowych miejscach w obiekcie nie ma zlokalizowanych pętli indukcyjnych,</li> <li>-nie ma możliwości zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie posiada systemu informacji w postaci strzałek oraz tablic informacyjnych,</li> <li>- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- do budynku prowadzą 2 wejścia,</li> <li>- w budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe,</li> <li>- budynek posiada czytelne oznaczenie, co się w nim znajduje, brak jest strzałek kierunkowych i innych oznaczeń,</li> <li>- wewnątrz budynku nie znajduje się czytelna tablica z informacjami co się w nim znajduje,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,</li> <li>- wejście do budynku nie jest wolne od barier - do budynku prowadzą 2 stopnie o wysokości ok. 15 cm, podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie,</li> <li>- obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami,</li> <li>- brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,</li> <li>- brak windy w budynku, dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze schodami, schody nie posiadają stosownych oznaczeń krawędzi, a nad nimi nie znajduje się odpowiednie oznaczenie,</li> <li>- brak toalety dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,</li> </ul>
--	-------------	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,</li> <li>- w budynku istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu przez pracownika,</li> <li>- w obiekcie nie ma możliwości zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym, petenci mają potrzebę poruszania się po obiekcie w celu załatwienia spraw,</li> <li>- strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie, brak jest rozwiązań wyłumiających pogłos/echo,</li> <li>- posadzka korytarzy nie jest antypoślizgowa, korytarze nie mają dostatecznej przestrzeni pozwalającej na wygodną komunikację osób na wózkach, korytarze nie posiadają zapewnionego kontrastu kolorystycznego ścian, podłóg i drzwi,</li> <li>- drzwi pomieszczeń posiadają czytelne oznaczenia, bez zachowania odpowiedniego kontrastu kolorystycznego i dotykowego,</li> <li>- obiekt jest wielokondygnacyjny,</li> <li>- personel obiektu nie jest przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością.</li> </ul>
3.	Szkoła Podstawowa w Wilczętach	Wilczęta 43a, 14-405 Wilczęta	Budynek nie spełnia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budynek nie jest dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych pracowników, petentów i uczniów,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku, osoby niewidome lub słabowidzące nie posiadają dostosowanego systemu informacji o obiekcie,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu,</li> <li>- w kluczowych miejscach w obiekcie nie ma zlokalizowanych pętli indukcyjnych,</li> <li>-nie ma możliwości zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie posiada systemu informacji w postaci strzałek oraz tablic informacyjnych,</li> <li>- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- do budynku prowadzą 3 wejścia,</li> <li>- w budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe,</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"><li>- budynek posiada czytelne oznaczenie, co się w nim znajduje, brak jest strzałek kierunkowych i innych oznaczeń,</li><li>- wewnątrz budynku nie znajduje się czytelna tablica z informacjami co się w nim znajduje,</li><li>- obszar w otoczeniu budynku nie jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,</li><li>- wejście do budynku nie jest wolne od barier - do budynku prowadzą schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie,</li><li>- obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami,</li><li>- brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,</li><li>- brak windy w budynku, dostęp do pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i I piętrze schodami, schody nie posiadają stosownych oznaczeń krawędzi, a nad nimi nie znajduje się odpowiednie oznaczenie,</li><li>- brak toalety dla osób niepełnosprawnych,</li><li>- brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,</li><li>- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,</li><li>- w budynku istnieje możliwość obsługi osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przy wejściu przez pracownika,</li><li>- w obiekcie nie ma możliwości zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym, petenci mają potrzebę poruszania się po obiekcie w celu załatwienia spraw,</li><li>- strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie, brak jest rozwiązań wytłumiających pogłos/echo,</li><li>- posadzka korytarzy nie jest antypoślizgowa, korytarze nie mają dostatecznej przestrzeni pozwalającej na wygodną komunikację osób na wózkach, korytarze nie posiadają zapewnionego kontrastu kolorystycznego ścian, podłóg i drzwi,</li></ul>
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- drzwi pomieszczeń posiadają czytelne oznaczenia, bez zachowania odpowiedniego kontrastu kolorystycznego i dotykowego,</li> <li>- obiekt jest wielokondygnacyjny,</li> <li>- personel obiektu nie jest przeszkolony z obsługi osób z niepełnosprawnością.</li> </ul>
4.	Wiejskie Centrum Kultury w Bardynach	Bardyny 22b, 14-405 Wilczęta	Budynek nie spełnia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	- budynek wyłączony z użytkowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Braniewie
5.	Wiejskie Centrum Kultury w Starym Siedlisku	Stare Siedlisko, 14-405 Wilczęta	Budynek nie spełnia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku, osoby niewidome lub słabowidzące nie posiadają dostosowanego systemu informacji o obiekcie,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu,</li> <li>- w kluczowych miejscach w obiekcie nie ma zlokalizowanych pętli indukcyjnych,</li> <li>-nie ma możliwości zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie posiada systemu informacji w postaci strzałek oraz tablic informacyjnych,</li> <li>- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- do budynku prowadzi 1 wejście od strony drogi powiatowej Nr 1157N</li> <li>- w budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe,</li> <li>- budynek posiada czytelne oznaczenie, co się w nim znajduje, brak jest strzałek kierunkowych i innych oznaczeń,</li> <li>-wewnątrz budynku nie znajduje się czytelna tablica z informacjami co się w nim znajduje,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,</li> <li>- wejście do budynku nie jest wolne od barier - do budynku prowadzą schody, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych, drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie,</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami,</li> <li>- brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,</li> <li>- brak toalety dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,</li> <li>- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,</li> <li>- strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie, brak jest rozwiązań wyłumiających pogłos/echo,</li> <li>- posadzka pomieszczeń nie jest antypoślizgowa, przejścia nie mają dostatecznej przestrzeni pozwalającej na wygodną komunikację osób na wózkach, pomieszczenia nie posiadają zapewnionego kontrastu kolorystycznego ścian, podłóg i drzwi.</li> </ul>
6.	Świetlica wiejska w Gładyszach	Gładysze 13 14-405 Wilczęta	Budynek częściowo spełnia minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku, osoby niewidome lub słabowidzące nie posiadają dostosowanego systemu informacji o obiekcie,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu,</li> <li>- w kluczowych miejscach w obiekcie nie ma zlokalizowanych pętli indukcyjnych,</li> <li>-nie ma możliwości zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie posiada systemu informacji w postaci strzałek oraz tablic informacyjnych,</li> <li>- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- do budynku prowadzi 1 wejście od strony drogi wojewódzkiej Nr 509</li> <li>- w budynku nie występują różnice wysokości i przeszkody terenowe,</li> <li>- budynek posiada czytelne oznaczenie, co się w nim znajduje, brak jest strzałek kierunkowych i innych oznaczeń,</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>-wewnątrz budynku nie znajduje się czytelna tablica z informacjami co się w nim znajduje,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,</li> <li>- wejście do budynku jest wolne od barier, świetlica zajmuje parter budynku, drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie,</li> <li>- obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami,</li> <li>- brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,</li> <li>- w budynku zlokalizowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,</li> <li>- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,</li> <li>- strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie, brak jest rozwiązań wyłumiających pogłos/echo,</li> <li>- posadzka korytarzy nie jest antypoślizgowa, korytarze mają dostateczną przestrzeń pozwalającą na wygodną komunikację osób na wózkach, korytarze nie posiadają zapewnionego kontrastu kolorystycznego ścian, podłóg i drzwi.</li> </ul>
7.	Świetlica wiejska w Księżnie	Księżno 25, 14-405 Wilczęta	Budynek nie spełnia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku, osoby niewidome lub słabowidzące nie posiadają dostosowanego systemu informacji o obiekcie,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu,</li> <li>- w kluczowych miejscach w obiekcie nie ma zlokalizowanych pętli indukcyjnych,</li> <li>-nie ma możliwości zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie posiada systemu informacji w postaci strzałek oraz tablic informacyjnych,</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- do budynku prowadzi 1 wejście,</li> <li>- w budynku nie występują różnice wysokości i przeszkody terenowe,</li> <li>- budynek nie posiada czytelnych oznaczeń, co się w nim znajduje, brak jest strzałek kierunkowych i innych oznaczeń,</li> <li>- wewnątrz budynku nie znajduje się czytelna tablica z informacjami co się w nim znajduje,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,</li> <li>- wejście do budynku jest wolne od barier, świetlica zajmuje parter budynku, drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie,</li> <li>- obiekt nie posiada zadaszenia nad wejściem chroniącego przed opadami,</li> <li>- brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,</li> <li>- w budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,</li> <li>- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,</li> <li>- strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie, brak jest rozwiązań wytłumiających pogłos/echo,</li> <li>- posadzka pomieszczeń nie jest antypoślizgowa, pomieszczenia nie mają dostatecznej przestrzeni pozwalającej na wygodną komunikację osób na wózkach, pomieszczenia nie posiadają zapewnionego kontrastu kolorystycznego ścian, podłóg i drzwi.</li> </ul>
8.	Świetlica wiejska w Nowicy	Nowica, 14-405 Wilczęta	Budynek nie spełnia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku, osoby niewidome lub słabowidzące nie posiadają dostosowanego systemu informacji o obiekcie,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu,</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"><li>- w kluczowych miejscach w obiekcie nie ma zlokalizowanych pętli indukcyjnych,</li><li>-nie ma możliwości zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie,</li><li>- obszar w otoczeniu budynku nie posiada systemu informacji w postaci strzałek oraz tablic informacyjnych,</li><li>- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,</li><li>- do budynku prowadzi 1 wejście,</li><li>- w budynku nie występują różnice wysokości i przeszkody terenowe,</li><li>- budynek nie posiada czytelnego oznaczenia, co się w nim znajduje, brak jest strzałek kierunkowych i innych oznaczeń,</li><li>-wewnątrz budynku nie znajduje się czytelna tablica z informacjami co się w nim znajduje,</li><li>- obszar w otoczeniu budynku nie jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,</li><li>- wejście do budynku jest wolne od barier, świetlica zajmuje parter budynku, drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie,</li><li>- obiekt nie posiada zadaszenia nad wejściem chroniącego przed opadami,</li><li>- brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,</li><li>- w budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych,</li><li>- brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,</li><li>- do pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,</li><li>- strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie, brak jest rozwiązań wytłumiających pogłos/echo,</li><li>- posadzka pomieszczenia nie jest antypoślizgowa, pomieszczenia nie mają dostatecznej przestrzeni pozwalającej na wygodną komunikację osób na wózkach, nie posiadają także zapewnionego kontrastu kolorystycznego ścian, podłóg i drzwi.</li></ul>
--	--	--	--	--

9.	Świetlica wiejska w Sopotach	Sopoty 10, 14-405 Wilczęta	Budynek nie spełnia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku, osoby niewidome lub słabowidzące nie posiadają dostosowanego systemu informacji o obiekcie,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu,</li> <li>- w kluczowych miejscach w obiekcie nie ma zlokalizowanych pętli indukcyjnych,</li> <li>-nie ma możliwości zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie posiada systemu informacji w postaci strzałek oraz tablic informacyjnych,</li> <li>- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- do budynku prowadzi 1 wejście,</li> <li>- w budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe,</li> <li>- budynek posiada czytelne oznaczenie, co się w nim znajduje, brak jest strzałek kierunkowych i innych oznaczeń,</li> <li>-wewnątrz budynku nie znajduje się czytelna tablica z informacjami co się w nim znajduje,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,</li> <li>- wejście do budynku nie jest wolne od barier, posiada schody, drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie,</li> <li>- brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,</li> <li>- w budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,</li> <li>- do pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,</li> <li>- strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie, brak jest rozwiązań wyłumiających pogłos/echo,</li> <li>- posadzka pomieszczenia nie jest antypoślizgowa, pomieszczenie nie ma dostatecznej przestrzeni pozwalającej na wygodną</li> </ul>
----	------------------------------	----------------------------	--	--

				komunikację osób na wózkach, nie posiadaj także zapewnionego kontrastu kolorystycznego ścian, podłóg i drzwi.
10.	Świetlica wiejska w Spędach	Spędy, 14-405 Wilczęta	Budynek nie spełnia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku, osoby niewidome lub słabowidzące nie posiadają dostosowanego systemu informacji o obiekcie,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu,</li> <li>- w kluczowych miejscach w obiekcie nie ma zlokalizowanych pętli indukcyjnych,</li> <li>-nie ma możliwości zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie posiada systemu informacji w postaci strzałek oraz tablic informacyjnych,</li> <li>- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- do budynku prowadzi 1 wejście,</li> <li>- w budynku nie występują różnice wysokości i przeszkody terenowe,</li> <li>- budynek nie posiada czytelnego oznaczenia, co się w nim znajduje, brak jest strzałek kierunkowych i innych oznaczeń,</li> <li>-wewnątrz budynku nie znajduje się czytelna tablica z informacjami co się w nim znajduje,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,</li> <li>- wejście do budynku jest wolne od barier, świetlica zajmuje parter budynku, drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie,</li> <li>- obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami,</li> <li>- brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,</li> <li>- w budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,</li> <li>- strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie, brak jest rozwiązań wyłumiających pogłos/echo,</li> <li>- posadzka pomieszczeń nie jest antypoślizgowa, pomieszczenia nie mają dostatecznej przestrzeni pozwalającej na wygodną komunikację osób na wózkach, korytarze nie posiadają zapewnionego kontrastu kolorystycznego ścian, podłóg i drzwi.</li> </ul>
11.	Świetlica wiejska w Tatarkach	Tatarki 5, 14-405 Wilczęta	Budynek nie spełnia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku, osoby niewidome lub słabowidzące nie posiadają dostosowanego systemu informacji o obiekcie,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu,</li> <li>- w kluczowych miejscach w obiekcie nie ma zlokalizowanych pętli indukcyjnych,</li> <li>-nie ma możliwości zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie posiada systemu informacji w postaci strzałek oraz tablic informacyjnych,</li> <li>- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- do budynku prowadzi 1 wejście,</li> <li>- w budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe,</li> <li>- budynek nie posiada czytelnego oznaczenia, co się w nim znajduje, brak jest strzałek kierunkowych i innych oznaczeń,</li> <li>-wewnątrz budynku nie znajduje się czytelna tablica z informacjami co się w nim znajduje,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,</li> <li>- wejście do budynku nie jest wolne od barier, posiada schody, drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie,</li> <li>- brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,</li> <li>- w budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych,</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,</li> <li>- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,</li> <li>- strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie, brak jest rozwiązań wyłumiających pogłos/echo,</li> <li>- posadzka pomieszczeń nie jest antypoślizgowa, pomieszczenia nie mają dostatecznej przestrzeni pozwalającej na wygodną komunikację osób na wózkach, nie posiadają także zapewnionego kontrastu kolorystycznego ścian, podłóg i drzwi.</li> </ul>
12.	Świetlica Wiejska w Dębinach	Dębiny, 14-405 Wilczęta	Budynek nie spełnia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzorku, osoby niewidome lub słabowidzące nie posiadają dostosowanego systemu informacji o obiekcie,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu,</li> <li>- w kluczowych miejscach w obiekcie nie ma zlokalizowanych pętli indukcyjnych,</li> <li>-nie ma możliwości zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie posiada systemu informacji w postaci strzałek oraz tablic informacyjnych,</li> <li>- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- do budynku prowadzi 1 wejście,</li> <li>- w budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe,</li> <li>- budynek nie posiada czytelnych oznaczeń, co się w nim znajduje, brak jest strzałek kierunkowych i innych oznaczeń,</li> <li>-wewnątrz budynku nie znajduje się czytelna tablica z informacjami co się w nim znajduje,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,</li> <li>- wejście do budynku nie jest wolne od barier, posiada schody, drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie,</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,</li> <li>- w budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,</li> <li>- do pomieszczeń budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,</li> <li>- strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie, brak jest rozwiązań wyłumiających pogłos/echo,</li> <li>- posadzka pomieszczeń nie jest antypoślizgowa, pomieszczenia nie mają dostatecznej przestrzeni pozwalającej na wygodną komunikację osób na wózkach, nie posiadają także zapewnionego kontrastu kolorystycznego ścian, podłóg i drzwi.</li> </ul>
13.	Ośrodek Zdrowia w Wilczętach	Wilczęta 95, 14-405 Wilczęta	Budynek nie spełnia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku, osoby niewidome lub słabowidzące nie posiadają dostosowanego systemu informacji o obiekcie,</li> <li>- obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób z wadami słuchu,</li> <li>- w kluczowych miejscach w obiekcie nie ma zlokalizowanych pętli indukcyjnych,</li> <li>-nie ma możliwości zapewnienia osobom głuchym usług tłumacza języka migowego na miejscu lub zdalnie,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie posiada systemu informacji w postaci strzałek oraz tablic informacyjnych,</li> <li>- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- do budynku prowadzą 2 wejścia,</li> <li>- w budynku występują różnice wysokości i przeszkody terenowe,</li> <li>- budynek posiada czytelne oznaczenia, co się w nim znajduje, brak jest strzałek kierunkowych i innych oznaczeń,</li> <li>-wewnątrz budynku nie znajduje się czytelna tablica z informacjami co się w nim znajduje,</li> <li>- obszar w otoczeniu budynku nie jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi,</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- wejście do budynku nie jest wolne od barier, posiada schody, podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie,</li> <li>- brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,</li> <li>- w budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych,</li> <li>- brak oznaczeń w alfabecie brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,</li> <li>- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,</li> <li>- strefa wejściowa posiada stosowne oświetlenie, brak jest rozwiązań wyłumiających pogłos/echo,</li> <li>- posadzka pomieszczeń nie jest antypoślizgowa, pomieszczenia nie mają dostatecznej przestrzeni pozwalającej na wygodną komunikację osób na wózkach, nie posiadają także zapewnionego kontrastu kolorystycznego ścian, podłóg i drzwi.</li> </ul>
--	--	--	--	--

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach oraz Zakład Komunalny w Wilczętach zlokalizowane są w budynku Urzędu Gminy w Wilczętach, dlatego zgodnie ze sporządzoną inwentaryzacją obiektów użyteczności publicznej odpowiadają im informacje w zakresie spełniania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 6. pkt 1) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz dostęp alternatywny określone dla Urzędu Gminy w Wilczętach.**
- **Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczętach oraz Centrum Kultury w Wilczętach zlokalizowane są w budynku Szkoły Podstawowej w Wilczętach, dlatego zgodnie ze sporządzoną inwentaryzacją obiektów użyteczności publicznej odpowiadają im dane w zakresie spełniania minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 6. pkt 1) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz dostęp alternatywny określone dla Urzędu Gminy w Wilczętach.**

**Wilczęta, dnia 31.12.2020 r.**

Koordynator:  
Alicja Październik

Zatwierdzam:  
Wójt Gminy Wilczęta  
/-/ Bogusław Szczerba